

El desafío de las redes sociales daña las Chromebooks

El HCPSS está al tanto de una tendencia actual de las redes sociales que circula en plataformas como TikTok que implica que los estudiantes inserten objetos en los puertos de sus computadoras portátiles para provocar intencionalmente un corto circuito, sobrecalentamiento, o incluso incendio del dispositivo. Esto plantea riesgos graves, incluso daño de la batería, chispas, humo, gases tóxicos y riesgos de incendio posibles. Esta conducta pone en peligro al estudiante en sí así como a otros cercanos y a la propiedad escolar.

Los estudiantes que dañen deliberadamente una Chromebook emitida por el HCPSS pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el [Código de conducta del estudiante del HCPSS](#). Se recuerda a las familias que según los [derechos y obligaciones de la tecnología móvil para estudiantes del HCPSS](#), el daño intencional a una Chromebook por parte de un estudiante puede resultar en que las familias sean responsables financieramente de los [costos de reparación de la Chromebook](#) para el reemplazo del dispositivo.

Si bien no ha habido incidentes generalizados en las escuelas del HCPSS, se comparte esta información como precaución para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y escuelas a salvo.

Se recomienda a los padres y tutores a que hablen con su estudiante sobre las consecuencias a las que pueden enfrentarse por no usar su Chromebook emitida por el HCPSS de manera responsable.